



CvPcb

リファレンスマニュアル

著作権

このドキュメントは以下の貢献者により著作権所有 © 2010-2014 されています。あなたは、GNU General Public License(<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>)のバージョン3以降、あるいはクリエイティブ・コモンズライセンス (<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>)のバージョン3以降のいずれかの条件の下で、それを配布し、そして/または、それを変更することができます。

このガイドの中のすべての商標は、正当な所有者に帰属します。

貢献者

Jean-Pierre Charras, Fabrizio Tappero, Wayne Stambaugh.

日本語翻訳: Silvermoon, Zenyouji, Yoneken, Millo, Nenokuni (順不同、kicad.jp)

フィードバック

このドキュメントに関するコメントや提案を KiCad メーリングリストに送ってください:

<https://launchpad.net/~kicad-developers>

<http://kicad.jp/> (日本語ユーザコミュニティ)

謝辞

なし

発行日とソフトウェアバージョン

2013 年 2 月 4 日に発行されました。

Mac ユーザへの注記

Apple OS X のオペレーティングシステム用の KiCad のサポートは実験的なものです。

目次

1 - CvPcb 入門.....	3
2 - CvPcb の特徴.....	4
2.1 - 手作業あるいは自動での関連付け.....	4
2.2 - 入力ファイル.....	4
2.3 - 出力ファイル.....	4
3 - CvPcb を起動する.....	4
4 - CvPcb のコマンド.....	4
4.1 - メイン画面.....	4
4.2 - メイン画面のツールバー.....	5
4.3 - メイン画面のキーボードコマンド.....	6
4.4 - CvPcb の設定.....	6
4.4.1 - CvPcb の設定画面.....	6
4.4.2 - フットプリントライブラリの選択.....	6
4.4.3 - フットプリントドキュメントファイルの変更.....	7
4.5 - フットプリントライブラリのサーチパスを変更.....	7
4.5.1 - ユーザー定義パスを変更する.....	7
4.5.2 - デフォルトのライブラリパス.....	7
4.6 - 選択中のフットプリントを見る.....	8
4.6.1 - ステータスバーの情報.....	8
4.6.2 - キーボードコマンド.....	8
4.6.3 - マウスコマンド.....	9
4.6.4 - コンテキストメニュー.....	9
4.6.5 - 水平ツールバー.....	9
4.6.6 - 垂直ツールバー.....	10
4.7 - 選択中の 3D モデルを見る.....	10
4.7.1 - マウスコマンド.....	11
4.7.2 - 水平ツールバー.....	11
5 - CvPcb を使いフットプリントにコンポーネントを関連付ける.....	12
5.1 - 手作業でコンポーネントにフットプリントを関連付ける.....	12
5.2 - フットプリントリストをフィルター.....	12
6 - 自動関連付け.....	14
6.1 - 等価ファイル.....	14
6.2 - 等価ファイルフォーマット.....	14
6.3 - コンポーネントへのフットプリントの自動的な関連付け.....	15
7 - バック・アノテーションファイル.....	15

1 - CvPcb 入門

CvPcb は、プリント回路基板をレイアウトする際に使用されるコンポーネントのフットプリントを回路図中のコンポーネントに関連付けることができるツールです。この関連付けは、回路図エディタ Eeschema により作成されたネットリストファイルに追加されます。

一般的に、Eeschema によって生成されたネットリストファイルは、プリント回路基板のどのフットプリントが回路図中のコンポーネントに関連付けられているかを指定していません。

回路図を見ているとき、その回路図上の全てのコンポーネントのフットプリントが、用意されているコンポーネントのフットプリントのリストの中にあるとは限りません。CvPcb は、コンポーネントに

フットプリントを関連付けるのに便利な方法を提供します。これは、各コンポーネントに正しいフットプリントが関連付けられていることを確認するのに役立つ、3D コンポーネントモデルの表示や、フットプリントの表示や、フットプリントのリストのフィルタリングです。

コンポーネントは、等価ファイルを作成することによって、手動または自動でそれらに対応するフットプリントに割り当てることができます。等価ファイルは、各コンポーネントをフットプリントに関連付けるルックアップテーブルです。

この対話型のアプローチは、直接回路図エディタでフットプリントを関連付ける場合よりもシンプルであり、エラーが少ないです。なぜなら自動的な関連付けが可能となるだけでなく、Cvpcb は正しいフットプリントを関連付けるよう利用可能なフットプリントのリストを見たり、画面上にそれらを表示したりしながら作業できるからです。

2 - CvPcb の特徴

2.1 - 手作業あるいは自動での関連付け

Cvpcb は等価ファイルによる自動割当と同じ様に インタラクティブな割当(手作業)を可能にします。それはまた、Eeschema により作成された回路図を CvPcb により選択されたフットプリントを関連付ける有用なバックアノテーションファイルを自動的に生成することができます。

2.2 - 入力ファイル

- Eeschema により作成された、関連フットプリント付、あるいは不付のネットリストファイル (*.net)
- 以前に CvPcb により作られた補助的なコンポーネント割当ファイル (*.cmp)

2.3 - 出力ファイル

Pcbnew 用の2つのファイルが生成されます:


- フットプリント関連付けのあるネットリスト
- 補助的なコンポーネントアソシエーションファイル (*.cmp).

3 - CvPcb を起動する

Cvpcb は基本的に Eeschema という回路図エディターから呼び出されます。Eeschema は 自動的に CvPcb に対して、正しいネットリストファイル名を渡します。それぞれのプロジェクトで初めて CvPcb を実行する前には、まず、Eeschema のトップツールバーのネットリスト生成ボタンをクリック、あるいは“Tools”の中にあるネットリスト生成を選び、初期のネットリストを保存する必要があります。デフォルトではネットリストファイルの名前は“net”というファイル拡張子をもったプロジェクトと同じものとなります。プロジェクト用のネットリストファイルが既にある場合には、すべてのフットプリントの関連付けが保持されます。Eeschema によりネットリストファイルが作成された後、KiCad プロジェクトマネージャから、直接 CvPcb が起動されます。Cvpcb は、また KiCad プロジェクトマネージャや回路エディターから起動される他に、スタンドアローンプログラムとしても起動されます。Cvpcb がスタンドアローンプログラムとして実行されている場合、ネットリストファイルはファイルメニューの“Open”エントリを選択するか、あるいはツールバー上の“Open”ボタンをクリックするかして、手作業で開く必要があります。

4 - CvPcb のコマンド

4.1 - メイン画面



左側のコンポーネントウィンドウには、ロードされたネットリストファイルに現れるコンポーネントのリストが表示されます。右側のフットプリントウィンドウにはロードされたライブラリに含まれるフットプリントのリストが表示されます。ファイルがロードされていない場合にはコンポーネントウィンドウは空白であり、フットプリントのライブラリが見つからない場合にはフットプリントウィンドウは空白です。

4.2 - メイン画面のツールバー



	処理されるネットリストファイルを選択。
	フットプリント関連付けファイル(.cmp) を保存し、ネットリストファイル(.net) を更新。
	CvPcb の設定メニューの呼び出し。
	選択されたコンポーネントのフットプリントをフットプリントウィンドウに表示。
	等価ファイルを使ってコンポーネントにフットプリントを自動的に関連付け。
	フットプリント関連づけがないリストの中の前のコンポーネントを自動的に選択。
	フットプリント関連づけがないリストの中の次のコンポーネントを自動的に選択。
	全てのフットプリントの割当てを削除。
	既定の pdf ビュアを使って選択されたフットプリントのドキュメント pdf ファイルを開く。
	選択されたコンポーネント用にフットプリントを絞り込むフィルターを適用。
	ピン数で絞り込んだフットプリントのリストを表示



全てのフットプリントリストを表示

4.3 - メイン画面のキーボードコマンド

以下の表はメイン画面のキーボードコマンドを一覧にしたものです。

→ : 右矢印	コンポーネントのペインがアクティブである場合には、フットプリントのペインをアクティブ化。
← : 左矢印	フットプリントのペインがアクティブである場合には、コンポーネントのペインをアクティブ化。
↑ : 上矢印	現在の選択リストの前のアイテムを選択。
↓ : 下矢印	現在の選択リストの次のアイテムを選択。
Page Up	現在選択されているリストのページ上端のアイテムを選択。
Page Down	現在選択されているリストのページ末端のアイテムを選択。
Home	現在の選択リストの最初のアイテムを選択。
End	現在の選択リストの末尾のアイテムを選択。


4.4 - CvPcb の設定

4.4.1 - CvPcb の設定画面

“設定”メニューの中にある“ライブラリ”を呼び出すと、ライブラリ設定ダイアログは以下のように表示されます。


4.4.2 - フットプリントライブラリの選択

フットプリントライブラリの設定ダイアログであるこのセクションは、現在のプロジェクトでのフットプリントライブラリの検索順序を変更、追加、削除するために使用されます。重複した名前のフットプリントを検索する際、ライブラリの順序は重要です。CvPcb は、最初にフットプリントの名前が見つかったものを使用します。新しいフットプリントを作った場合には、名前の衝突を避けるため、常にユニークな名前をつける必要があります。これは既知の問題であり、その他の KiCad の将来のバージョンで修正される予定です。これらのライブラリを変更すると Pcbnew にも影響が波及するので、ご注意ください。



- 削除: 選択したフットプリントライブラリをリストから除外。
- 追加: リストの最後に新しいフットプリントライブラリを追加。
- 挿入: 選択したライブラリの前に新しいフットプリントライブラリを挿入。
- 上へ: 選択したライブラリをリストの上側に移動。
- 下へ: 選択したライブラリをリストの下側に移動。


4.4.3 - フットプリントドキュメントファイルの変更



“Browse”ボタンを選択して、ファイル選択ダイアログを表示させ、新しいフットプリントのドキュメントファイルを選択してください。

4.5 - フットプリントライブラリのサーチパスを変更

CvPcb は 2 種類のパスを使っています: デフォルトのパスはユーザーが新しいプロジェクトを作り、パスを追加する時に KiCad が自動的に設定します。これらのパスは CvPcb に使われる 3D モデルファイル (.wrl)、等価ファイル (.equ)、フットプリントライブラリファイル (.mod)を見つけることができます。デフォルトパスは編集できません。新しいユーザ定義パスだけがサーチパスリストに追加することができます。



4.5.1 - ユーザー定義パスを変更する

検索パスのリストの選択エントリの後ろに新しいパスを追加するには、“追加”ボタンをクリックします。検索パスの選択エントリの前に新しいパスを挿入するには“挿入”ボタンをクリックします。選択されたユーザー定義の検索パスを削除するには、“削除”ボタンをクリックしてください。デフォルトの検索パスが選択されている場合には“削除”ボタンをクリックしても効果はありません。

4.5.2 - デフォルトのライブラリパス

デフォルトでは CvPcb は、内部的にフットプリントライブラリを検索するために定義済みのパスの設定を使用しています。これらのパスは OS に依存しています。プラットフォーム依存の問題をできるだけ避けるため絶対パスよりも相対パスの使用が一般には好ましいと言えます。言い換えると: “[./.././../Program%20Files%20(x86)/KiCad/doc/help/c:/Program c:\Program] Files\kicad\share\” は Linux や OSX 上では意味を持たないし、動作しません。

デフォルトの Linux ライブラリパスは次のとおりとなるでしょう:

- **root/share/kicad/modules**

- **root/share/kicad/modules/packages3d** (for 3D shapes files format **VRML** created par Wings3D).
- **root/share/template**

ルートパスは、KiCad がインストールされているバイナリのパスからの相対パスとなります。通常、Linux の KiCad では、/usr/bin path のパスにインストールされています。そのため、ルートパスは /usr となります。

4.6 - 選択中のフットプリントを見る

ビューフットプリントコマンドは、フットプリントウィンドウに選択されているフットプリントを表示します。コンポーネントの 3D モデルが作られ、フットプリントとアソシエートしている場合には表示されます。以下はフットプリントビューウィンドウです。



4.6.1 - ステータスバーの情報

ステータスバーは CvPcb の画面最下部にあり、ユーザに有用な情報を提供します。次の表はステータスバーのそれぞれの区画(pane)の内容を示します。

区画	記述
1	コマンドヘルプ情報
2	現在のズームレベル
3	現在の単位表示でのカーソルの絶対位置
4	現在の単位表示でのカーソルの相対位置
5	現在の位置座標の単位

4.6.2 - キーボードコマンド

F1	ズームイン
----	-------

F2	ズームアウト
F3	画面をリフレッシュ
F4	画面中央にマウスを移動
Home	画面にフットプリントをフィット
スペースキー	現在のカーソル位置に相対座標系をセット
→ 右矢印	カーソルを1グリッド右に移動
← 左矢印	カーソルを1グリッド左に移動
↑ 上矢印	カーソルを1グリッド上に移動
↓ 下矢印	カーソルを1グリッド下に移動

4.6.3 - マウスコマンド



Scroll Wheel	現カーソル位置でズームイン、アウト
Ctrl + Scroll Wheel	左右にパン
Shift + Scroll Wheel	上下にパン
Right Button Click	コンテキストメニューを開く






4.6.4 - コンテキストメニュー

マウス右クリックにより表示されます:









ズームの選択	ズーム表示倍率を直接選択.
グリッドの選択	グリッドのサイズを直接選択.

4.6.5 - 水平ツールバー


	表示オプションダイアログを表示する
	ズームイン

	表示オプションダイアログを表示する
	ズームアウト
	再描画
	表示範囲に描画を合わせる
	3D モデルビューアを開く

4.6.6 - 垂直ツールバー

	グリッドの表示・非表示
	極座標あるいは直交座標で座標を示す
	inch で座標値を表示
	mm で座標値を表示
	カーソルのスタイルを変える (toggle)
	パット描画をスケッチモードから通常モードに切り替える
	テキスト描画をスケッチモードから通常モードに切り替える
	輪郭線をスケッチモードから通常モードに切り替える


















4.7 - 選択中の 3D モデルを見る



4.7.1 - マウスコマンド

Scroll Wheel	現0000位置0000000000
Ctrl + Scroll Wheel	左右000
Shift + Scroll Wheel	上下000

4.7.2 - 水平ツールバー

	3D モデルをリロード
	クリップボードに 3D イメージをコピー
	ズームイン
	ズームアウト
	再描画
	表示範囲に描画を合わせる
	X 軸を中心に後転
	X 軸を中心に前転
	Y 軸を中心に後転
	Y 軸を中心に前転
	Z 軸を中心に後転
	Z 軸を中心に前転
	左を表示
	右を表示
	上を表示
	下を表示
	正投影図法モードの切替

5 - CvPcb を使いフットプリントにコンポーネントを関連付ける


5.1 - 手作業でコンポーネントにフットプリントを関連付ける

手動でコンポーネントにフットプリントを関連付けるためには、まずコンポーネントのペインでコンポーネントを選択します。次に、目的のフットプリントの名前上でマウスの左ボタンをダブルクリックして、フットプリントのペインで、フットプリントを選択します。すると、リストの中で割り当てられていない次のコンポーネントが自動的に選択されます。コンポーネントのフットプリントを変更は、同じ方法で実行されます。


5.2 - フットプリントリストをフィルター

フィルターオプションが適用され、選ばれたコンポーネントがハイライト表示であるなら、CvPcbで表示されるフットプリントのリストはそれに応じたフィルターとなっています。


フィルターなし




フィルター有り



Eeschemaのエディタ、コンポーネントライブラリの中でフットプリントのリストは、以下に示すようなコンポーネントプロパティダイアログのフットプリントフィルタータブでの登録により設定されます。



アイコン  はフィルタリング機能を適用、非適用にします。フィルタが適用されていない時には完全なフットプリントのリストが表示されます。

6 - 自動関連付け

6.1 - 等価ファイル

等価ファイルは、コンポーネントにフットプリントの自動割り当てが可能になります。それらは、コンポーネントの名前(値フィールド)によって、対応するフットプリントの名前をリストにします。それらのファイルは典型的には.equ というファイル拡張子を持ちます。それらはプレーンテキストエディターで編集、保存されるプレーンテキストファイルです。詳細情報は、「等価ファイルの選択」の項を参照してください。

6.2 - 等価ファイルフォーマット

等価ファイルは各コンポーネントごとに1行で構成されています。それぞれの行は次の構成となっています。:

'component value' 'footprint name'

それぞれの名前は「'」キャラクタで囲む必要があり、コンポーネントとフットプリント名は1つ以上のスペースで区切る必要があります。

例:

U3 コンポーネントが 回路 14011 で、フットプリントが 14DIP300 の時に、その行は:

'14011' '14DIP300'

#で始まる行はコメントです。

ここでの例は、等価ファイルです:

```
#integrated circuits (smd):
'74LV14' 'SO14E'
'74HCT541M' 'SO20L'
'EL7242C' 'SO8E'
'DS1302N' 'SO8E'
'XRC3064' 'VQFP44'
'LM324N' 'SO14E'
'LT3430' 'SSOP17'
'LM358' 'SO8E'
'LTC1878' 'MSOP8'
'24LC512I/SM' 'SO8E'
'LM2903M' 'SO8E'
'LT1129_SO8' 'SO8E'
'LT1129CS8-3.3' 'SO8E'
'LT1129CS8' 'SO8E'
'LM358M' 'SO8E'
'TL7702BID' 'SO8E'
'TL7702BCD' 'SO8E'
'U2270B' 'SO16E'
#Xilinx
'XC3S400PQ208' 'PQFP208'
'XCR3128-VQ100' 'VQFP100'
'XCF08P' 'BGA48'

#upro
'MCF5213-LQFP100' 'VQFP100'

#regulators
'LP2985LV' 'SOT23-5'
```

6.3 - コンポーネントへのフットプリントの自動的な関連付け

等価ファイル进行处理するために、上部のツールバーの自動フットプリント関連付けボタンをクリックしてください。選択した等価ファイル(*.equ)内の値により検出された全てのコンポーネントは、フットプリントが自動的に割り当てられます。

7 - バック・アノテーションファイル

このファイルは、回路図のバックアノテーションに使用することができます。このファイルは、回路図エディタ Eeschema によってのみ使用されます。これは、コンポーネントの参照指示によりフットプリントの名前を与える各コンポーネントの単一の行で構成されています。

例:

U3 コンポーネントがフットプリント 14DIP300 に関連付けられる場合には、バックアノテーションファイルのコンポーネントに対応して生成された行は、

```
comp "U3" = footprint "14DIP300"
```

作成されたファイルは、.stf という拡張子をもつ CvPcb 入力ネットリストファイルと同じ名を持ち、生成されたネットリストと同じフォルダに配置されます。